
EUROREPAR

HŰTŐRADIÁTOR

LÉGKONDICIONÁLÓ





A TERMÉK ELŐNYEI:

- Minőség és hosszú élettartam: fokozott korrózióvédelem
- Könnyen beszerelhető

Affectation table

Az első 18 cikkszám elsősorban a Peugeot, a Citroën és a DS márka szükségleteit hivatott kielégíteni. Az Eurorepar vízhűtő-kínálata a piaci igények figyelembevételével folyamatosan bővül.

A hűtőrendszer részét képező vízhűtő fontos szerepet játszik a hajtáslánc hőszabályozásában. A hőszabályozás hozzájárul a motor megfelelő működéséhez, teljesítményének fenntartásához és élettartamának meghosszabbításához. A vízhűtő évszaktól függetlenül biztosítja a motor és a hűtőrendszer által kiszolgált alkatrészek szabályozott hőmérséklet-emelkedését, illetve meghatározott hőmérséklet-tartományban tartja ezeket az alkatrészeket.

Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk ezekre az alkatrészekre. Az alkatrészek beszállítói vizsgálatát a Stellantis mérnökei hagyják jóvá.

KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKESÍTÉS:

Egy EUROREPAR vízhűtő cseréjekor javasoljuk, hogy a hűtőrendszer feltöltéséhez az általunk forgalmazott hűtőfolyadékokat használja.



FUNKCIÓ:

A jármű hűtőrendszerének részét képező vízhűtő be- és kivezető nyílásokkal ellátott, többnyire műanyagból készült gyűjtőlemezekből, valamint egy a hajtáslánc által termelt felesleges hő elvezetésére szolgáló alumínium hűtőtömbből áll.

A hűtőfolyadékot a vízpumpa beszivattyúzza a motorba, ahol az felveszi a különböző alkatrészek által kibocsátott hőt, és amikor a hűtőbe érkezik, ez a hő a hűtőtömbön keresztül távozik.

Az ily módon lehűtött folyadék ezután visszakerül a motorba, és egy új ciklus veszi kezdetét.


MEGHIBÁSODÁSRA UTALÓ JELEK:

- A műszerfalon kigyullad a motor túlmelegedésére figyelmeztető visszajelző lámpa.
- A hűtőfolyadék hőmérsékletét jelző műszerfali mutató nem a gyártó által megadott hőmérséklet-tartományon belül van.
- A jármű alatt parkolást követően hűtőfolyadék nyomai láthatók.
- A ventilátor motorja állandóan megy (akkor is, ha nincs bekapcsolva a klímaberendezés).
- Rossz szagok

ALKATRÉSZEINKRE A GARANCIA 2 ÉV*
(*) Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Eurorepar Car Service, Fiat, Fiat Pro, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall hálózatok esetén: a garancia 2 év, az alkatrészre ÉS munkára.
(**) Feltételek tisztázására forduljon kereskedőjéhez.

(*) Megvéd a hamisított alkatrészek kockázatától, és garantálja az alkatrész-minőséget

WWW.EUROREPAR.COM



A MEGHIBÁSODÁS OKAI:

- A jármű elején elfoglalt helyzete miatt a vízhűtő nagyon védtelen, ezért ütközéskor, illetve kavics- vagy egyéb felverődés következtében könnyen megsérülhet.
- A lamellák eltömődhetnek, és ezzel csökkenthetik a hűtőrendszer teljesítményét.
- Az öreg vagy nem a járműhöz való hűtőfolyadék használata szintén hozzájárulhat a hűtőrendszer idő előtti elhasználódásához és eltömődéséhez.

A VÍZHŰTŐ KARBANTARTÁSA:

- A gyártó ajánlásainak megfelelően rendszeres karbantartást kell végezni.
- Ellenőrizze, hogy a hűtőtestet külsőleg nem tömíti-e el valami.
- Csak a gyártó által jóváhagyott hűtőfolyadékot használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőfolyadék szintje mindig a tágulási tartály „min” és „max” jelzése között legyen.
- A tágulási tartály kivételével nem maradhat levegő a rendszerben.